

A votre santé !

Qui touche au fer à souder, trouve que les CMS sont de plus en plus petits. La loupe est nécessaire pour la plupart d'entre nous. Autant en profiter pour y adapter un petit ventilateur silencieux et refoulant pour profiter des turbulences, qui vont évacuer l'essentiel des fumées de soudure. Notre corps dégage de la chaleur et fraie un chemin privilégié aux fumées de soudures qui nous arrivent sous le nez. Bien souvent on soude en apnée ou en soufflant, et cette fumée est loin d'être bonne pour nos poumons. Alors voici ma solution en photo. Qu'elle est la votre?

73 de F1FXN

