

Démagnétiser des petits outils.

J'ai récupéré des fours à micro ondes pour les transfos. Pendant que j'y étais j'ai récupéré les puissants aimants près des klystrons. Seulement le tourne vis que j'ai utilisé n'a pas apprécié et s'est fortement aimanté. Heureusement j'avais la solution sous la main: un contacteur. Je l'ai décarcassé et gardé la bobine. Alimentée en 220 V, j'ai fait passer au travers lentement le tourne vis. Le voici redevenu "indépendant". Trop dommage de se passer d'un tel outil. Je vais le mettre en boîte plastique pour la sécurité et ajouter un bouton poussoir en série sur la bobine car, et c'est normal, elle chauffe très vite

73 de Robert FIFXN.




Photo. Un contacteur explosé et un autre entier.